

Tarea compartida

Junto a las instituciones involucradas, la COMIBOL trabaja para la preservación del Cerro Rico de Potosí

Bocamina COMIBOL 29/09/2022



Inspección de las autoridades ejecutivas y técnicos al hundimiento, encima de la cota 4400 del Cerro Rico de Potosí

El 27 de septiembre, a requerimiento de los medios, el Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Ing. Marcelino Quispe informó sobre las acciones y tareas que está encarando COMIBOL, junto a las instituciones implicadas en la preservación del Cerro Rico de Potosí.

Trabajo continuo

El Ing. Marcelino Quispe aclaró el trabajo continuo que la COMIBOL desempeña en la conservación del majestuoso Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO

Detalló que desde el año 2014, la COMIBOL ha estado precautelando el deterioro del Cerro Rico de Potosí, efectuando el trabajo de un hormigón alivianando para preservar la cúspide. Lamentablemente por la presión y por las cavidades que se tenían en ese sector, el trabajo realizado colapsó el 2014 y en el 2015 se procedió a efectuar el relleno seco.

En las gestiones 2016, 2017 se ha trabajado una segunda fase con relleno seco, donde la COMIBOL ha erogado los gastos correspondientes junto a la Gobernación Departamental de Potosí.

Tarea compartida

La Máxima Autoridad aseveró que en esta gestión, la participación de la COMIBOL ha sido muy activa. Se conformó una Comisión Interinstitucional constituida por la Gerencia COMIBOL Regional Potosí, Gobernación del Departamento, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), la Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF) y la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (FEDECOMIN) que coordina y trabaja en las acciones para la preservación del Cerro Rico.

Resaltó que la conciencia sobre la

preservación del Cerro Rico ha avanzado, destacando la participación de las cooperativas que han aportado con volquetas, con retroexcavadoras para subir el relleno seco a la cúspide del Cerro.

Asimismo, indicó que la COMIBOL sistemáticamente realiza trabajos técnicos, detectando los nuevos derrumbes y la Gerencia de COMIBOL Regional Potosí conjuntamente las organizaciones citadas han propuesto un cordón de seguridad sobre la cota 4400, para detener la degradación del Cerro Rico de Potosí y también reguardar a los propios trabajadores cooperativistas, porque a raíz de estos derrumbes hubo accidentes fatales.

Relleno seco

Especificó que el deterioro del Cerro Rico de Potosí fue a raíz de la subida de los precios internacionales de metales, por ejemplo la plata, se ha cotizado en 30 dólares la onza troy y actualmente ha bajado está alrededor de 18, 19 dólares la onza troy. Por lo que a finales del 2020 y todo el 2021 había una gran cantidad de extracción de mineral, que ahora se ha reducido.

Entonces, esos trabajos anteriores han deteriorado el Cerro y a raíz de eso existen hundimientos en una cantidad considerable.

Expuso que, los compañeros cooperativistas están trabajando rellenos de la época de la colonia, con mineral porque en esa época solamente se sacaba lo más rico e inclusive había plata nativa sobre la cota 4400. Los minerales han quedado como relleno para la sostenibilidad del Cerro, esos rellenos están siendo extraídos por los cooperativistas y no se reponen con otros rellenos. Por ello, es necesario colocar relleno seco en los lugares donde existen hundimientos.

Manifestó que hubo mucha resistencia al uso del relleno seco especialmente de la Universidad, pero hace un par de semanas atrás, se ha determinado que la metodología más conveniente para preservar la degradación del Cerro Rico es justamente el relleno seco, no hay otra opción.

Aseguró que en ese sentido, se promoverá el relleno seco con mayor intensidad, para mostrar esta alternativa. Ratificó que el financiamiento para estas tareas, tiene que venir de todas las entidades que están comprometidas con detener la degradación del Cerro Rico, recalando que ésta es una responsabilidad compartida y no solo de la COMIBOL.

Migración

Sobre la migración de las cooperativas que trabajan encima de la cota 4400, el Presidente Ejecutivo de COMIBOL precisó que hay un plazo fijado en las reuniones interinstitucionales de coordinación, hasta diciembre la COMIBOL debe presentar los yacimientos mineros donde las cooperativas deben trabajar.

Recordó que hay algunas cooperativas que han migrado a los sectores donde hemos ubicado o debajo de la cota 4400. Pero también especificó que el trabajo ofrecido es de preparación de la mina y los que trabajan en el Cerro Rico, no preparan nada, simplemente sacan el mineral.

Determinó que la COMIBOL no va a poder ofrecer un trabajo como el que actualmente están desarrollando, fácil de explotar y de degradación del Cerro. Por eso, llamó a la conciencia, al espíritu potosinista para que los cooperativistas ya no trabajen en el Cerro, porque nadie les va a poder obligar y sacarlos; sino tiene que primar la conciencia de cada cooperativista.

Inspección del Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Gerente Regional COMIBOL Potosí y técnicos al hundimiento, encima de la cota 4400 del Cerro Rico de Potosí

Bocamina COMIBOL 29/09/2022

