

Plan de contingencia

Habilitan acceso para intervenir con relleno seco el hundimiento N° 3 en la cúspide del Cerro Rico

Gerencia COMIBOL Regional Potosí 30/09/2022



En la cúspide, el hundimiento No. 3, será mitigado con relleno seco, para devolver solidez geológica al Cerro Rico

Los hundimientos No. 3 y 13 -ubicados en la cúspide del Cerro Rico de Potosí- serán intervenidos, en los próximos días, con relleno seco (material rocoso en desuso) para devolver a la montaña, solidez geológica y, parar la degradación natural de la montaña resultado de la extracción de minerales y su exposición a las inclemencias del medioambiente (sol y lluvias), informó la gerencia de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) regional Potosí. Con este propósito la estatal minera puso en marcha un plan de contingencia, con respaldo de la Gobernación de Potosí, orientada a habilitar accesos a la cúspide del Cerro y, asegurar material rocoso, proveniente de la misma montaña, para vaciar en ambos hundimientos que requieren, urgentemente, atención, comentó el gerente regional de COMIBOL Potosí, Ramil Silvestre.

Miles de metros cúbicos de tierra

Los hundimientos señalados necesitarán proxímadamente 70.000 metros cúbicos de material rocoso para que sean intervenidos con relleno seco, una medida de emergencia que tiene respaldo de cuatro instituciones: la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATMF), el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomín) y, por supuesto, la Gobernación del Departamento, informó el coordinador de la comisión técnica interinstitucional, Gregorio Socaño de la COMIBOL Potosí.

“El hundimiento 3 demandará un volumen de tierra estimado en 59.669,18 m³, mientras que el hundimiento 13 necesitará aproximadamente 11.996,75 m³”, precisó información el ingeniero geólogo.

“Es de prioridad realizar el relleno seco (en los hundimientos), por presentar riesgos en la



Ing. Marcelino Quispe, Presidente Ejecutivo de COMIBOL

Quispe declara prioridad la intervención geológica y exige acelerar operaciones

El presidente ejecutivo de la COMIBOL, Marcelino Quispe, declaró prioritario la intervención geológica del Cerro Rico con relleno seco y, dispuso, acelerar las operaciones en la cima de la montaña.

En declaraciones a medios locales de la ciudad de Potosí, la máxima autoridad de la empresa estatal minera, informó que la medida de emergencia, que puso en marcha la oficina regional en Potosí, tiene respaldo de la comisión interinstitucional -conformada por cinco instituciones regionales- entre las que están la Universidad, Comcipo y Fedecomín.

Con amplio respaldo, Quispe informó también que las cooperativas mineras que operan en el Cerro Rico, están coadyuvando con los planes de intervención disponiendo, por ejemplo, volquetas con este propósito.

“El relleno seco, aprobado por la comisión interinstitucional, se está efectuando con la celeridad del caso, las cooperativas (dispusieron) volquetas”, afirmó.

Sin embargo reconoció que las operaciones de intervención geológica deben acelerarse aún más los tiempos para mitigar los hundimientos que se han identificado en la cima del cerro lo antes posible. “Se han identificado hundimientos de gran magnitud”, reconoció. Solicitó, en este sentido, a todas las instituciones, respaldo para apuntalar, soluciones factibles a un problema que ya lleva décadas. “Potosí vive gracias al cerro, entonces, llamar a la conciencia de cada ciudadano potosino. No por obra de magia se va solucionar, todos tienen que participar en la solución”, dijo Quispe.

estabilidad de los talud (es urgente) realizar los trabajos antes de las lluvias”, recaló Socaño.

Según el geólogo, está cantidad de volumen de material rocoso que se necesita, existe en demasía, lo que asegura los trabajos de intervención.

“El volumen actual de relave (desechos metalúrgicos) que están disponibles llegan en la base Pailaviri a 678.611,069 m³, que es suficiente para realizar el relleno seco en todos los hundimientos detectados ya que el requerimiento previsto alcanza a los 483.134,70 m³”, aseguró. La comisión técnica respaldo las acciones y comprometió apoyo a los trabajos de intervención que ejecuta la COMIBOL para mitigar, inicialmente, las fallas geológicas identificadas en el macizo de plata y que llegan aproximadamente 113.