



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

Av. Camacho N° 1396 · P.O. Box 349 y 1414



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe DAI-INF-19/2025, correspondiente al "Relevamiento de información específica sobre cumplimiento de plazos en el "Servicio de puesta en marcha (segunda fase) de la Planta Metalúrgica Karachipampa", gestión 2012 y 2015.
- Objetivo:** Efectuar Verificar la existencia de información y documentación necesaria y suficiente para determinar el grado de auditabilidad sobre el cumplimiento de plazos en el "Servicio de Puesta en Marcha (segunda fase) de la Planta Metalúrgica Karachipampa", gestión 2012 y 2015; con el propósito de contar con una apreciación preliminar para determinar la auditabilidad mediata o inmediata, o caso contrario, desestimar la ejecución de una auditoría.
- Objeto:** Comprende la revisión de toda la información y documentación generada sobre los contratos suscritos por la Empresa Metalúrgica Karachipampa y la empresa THERCONSULT S.R.L, del 18/12/2012 y 27/06/2014 y sus contratos modificatorios, referido específicamente al cumplimiento de plazos en el "Servicio de Puesta en Marcha (segunda fase) de la Planta Metalúrgica Karachipampa".
- Conclusión:** Como resultado del relevamiento de información hemos determinado que los problemas en el diseño original del horno kivcet, que requería implementaciones y modificaciones para una mejor operatividad de la planta, dio lugar a que exista incumplimiento en los objetivos, plazos y cronogramas de actividades establecidos en el contrato.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el relevamiento de información, se concluye que no se cuenta con la documentación e información suficiente en original sobre el cumplimiento del objetivo y plazos previstos para el "Servicio de Puesta en Marcha (segunda fase) de la Planta Metalúrgica Karachipampa", por lo que el objeto de auditoría no cumple la condición de AUDITABILIDAD.

La Paz, noviembre de 2025